

**INFORMACIÓN DEL ELEMENTO**

<b>Denominación:</b>	Molino Mateo
----------------------	--------------

<b>Delimitación del inmueble:</b>	Pol. 3, Hoja 1, Par. 122
-----------------------------------	--------------------------

<b>Clasificación tipológica:</b>	Agroindustria: molino
----------------------------------	-----------------------

<b>Superficie construida:</b>	150 m <sup>2</sup>
-------------------------------	--------------------

**Descripción de situación y entorno:**

Situado en el camino nuevo con acceso desde el camino de la fábrica. Es atravesado por la acequia baja de Dílar.

<b>Uso actual:</b>	Vivienda
--------------------	----------

**Estado de conservación:**

Bastante trastornado. No conserva apenas características de los molinos del siglo XIX debido a las remodelaciones sufridas por el cambio de uso.

**Características principales:**

Conjunto edificado formado por varias piezas. La más antigua tiene forma rectangular y cubierta a dos aguas; el resto apenas conserva unidad con la primitiva y destaca el módulo principal de vivienda con forma rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas de teja.

**DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	ESTRUCTURAL
-----------------------------	-------------

<b>Usos admisibles:</b>	Residencial
-------------------------	-------------

**Necesidades de intervención:**

Sustitución de elementos discordantes. Obras de reparación y adaptación.