

**INFORMACIÓN DEL ELEMENTO**

Denominación: Cortijo de Bizcandía

Delimitación del inmueble: Pol. 5, Hoja 1, Par. 27

Clasificación tipológica: Arquitectura residencial: cortijo

Superficie construida: 180 m²

Descripción de situación y entorno:

Situado en un camino transversal al camino de Dílar a Gójar, en la zona conocida como Llanos de Alcántara, junto a un barranquillo por el que corre un arroyo y crecen un grupo de árboles.

Uso actual: Semi-abandonado

Estado de conservación:

Amenaza de ruina en la zona oeste del módulo sur. Las cubiertas están muy deterioradas.

Características principales:

Conjunto en torno a patio de aperos. Módulos principales a sur y al este con dos alturas cada uno y cubierta a dos aguas. Otro módulo de planta baja cierra la esquina sureste. La zona norte del patio está cerrada por un muro y con piezas de reciente construcción. Construido al comienzo del siglo XIX.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Nivel de protección: ESTRUCTURAL

Usos admisibles: Residencial-Agrícola-Ganadero

Necesidades de intervención:

Obras de rehabilitación integral en cuerpo semiderruido. Reparación de cubiertas en resto. Obras de reparación y adaptación.